

WYKAZ POWIERZCHNI PRZEZNACZONYCH DO KONSERWACJI

Nazwa oddziału	Wykładziny obiektowe	Wykładziny dywanowe
Blok operacyjny	176 (podłogi przewodzące ładunki elektrostatyczne) + 60 nieprzewodzące (Forbo Artoleum)	-
Rehabilitacja i fizykoterapia	440	50
USG	-	-
Laboratorium	521	-
OIOM	271 (Forbo Artoleum)	-
Apteka	107	-
Szpitalny Oddział Ratunkowy	410 (w tym 312 Forbo Artoleum)	38
Oddział Dziecięcy	390	20
Oddział Medycyny-Paliatywnej, Zakład Opiekuńczo - Lecznicy	210	-
Oddział psychiatryczny	1.735	-
Oddział ginekologiczno - położniczy	710	-
Oddział wewnętrzny	510	30
Oddział chirurgiczny	794 = (390 Forbo Artoleum) + (250 Tarkiett) + (154 wykładzina PCV)	20
Pracownia RTG	210	-
Pracownia Tomografii Komputerowej	70	-
Pracownia kardiologiczna / pulmonologiczna przy oddz. Wew.	45	-
Szkoła rodzenia	26	78
Kaplica	-	50
Administracja	250 (100 m wykładzina obiektowa typu Tarkiett)	-
Dojście do windy	45 (wykładzina Forbo Artoleum)	-
Komora do odpadów medycznych	15	-
Sterylizacja	10	-
Prosektorium – Kaplica	-	-
Sala dydaktyczna	72 wykładzina obiektowa typu Tarkiett	-
Poradnie spec.	544 wykładzina obiektowa typu Tarkiett	-
Centrum Zdrowia psychicznego	141,55 płytki ceramiczne/ korytarz wykładzina PCV	-

Zalecenia dotyczące konserwacji wykładzin zmywalnych i środka konserwacyjnego :

Środek konserwujący: dyspersja pielęgnacyjna odporna na działanie środków dezynfekcyjnych , tworząca trwałą powłokę ochronną (na bazie polimerów).

Wykładziny typu Tarkiett, Artoleum – konserwacja i mycie wyłącznie preparatem wskazanym przez producenta.

Zalecenia dotyczące konserwacji wykładzin dywanowych: odkurzanie, czyszczenie na mokro 1 raz na 6 mc.