

### PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w ..... Złotowie ..... dn. w. ew. 28.1.23 .....

przez:

1. Mateusz Szweda – Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie
2. Aleksandra Marmur – eksperta nadzoru budowlanego
3. Alina Łopacińska - inspektor

przy udziale:

1. ....
2. ....

w dniu ..... 07.10.2023 ..... w sprawie ..... WOP. 392.2023 .....

W toku kontroli wyjaśnień udzielili:

1. Jacek Szteka
2. ....
3. ....
4. ....

W wyniku kontroli ustalono co następuje:

Kontrolując dokonali kontroli budowy inwestycji obejmującej przebudowę lodowiska dla Świątowników renowacji wyznaczonego na dn. w. 28.1.23 położonej w Złotowie przy ul. Szpitalnej. Zakres pracowania na budowę dotyczy przebudowy w zakresie którego jest wchodni wykonanie walcu na szerokości płyty lodowiska oraz zrealizacja FATO z kostki brukowej bezfazowej. W dniu kontroli przedstawiono projekt techniczny sporządzony im. inż. przez Pana Łukasza Szlepera (upr. kand. bud. 68/DOŚ/07) w którym wskazano na rys. A-02 potrzebę przelania płyty lodowiska, który wskazuje minimum 10cm gleby posadzeniowej na piasek średni zęszarowany do 15 > 0,98.

W dniu kontroli stwierdzono, iż należąca do <sup>stare</sup> ~~stare~~ gospodarstwa rolnego, położona w miejscowości 11/243/2473 budowlana, w tym miejscu, w dniu 17.10.2023r. do 18.10.2023r. Kierownik rolnictwa jest Pan Jacek Sitel, Inwestor na podstawie art. 41 Prawa budowlanego, zamieszkały w PINB. o zamieszkałym, terminie rozpoczęcia robót budowlanych z dnia 16.10.2023r. z terminem rozpoczęcia 17.10.2023r. Temat budowy zastat wyznaczony oraz została umieszczona tablica budowlana. Sprawy dot. fotografowania.

W wyniku kontroli wydano/ nie wydano zalecenia:

Niniejszy protokół sporządzono w 1 egz. i po odczytaniu podpisano.

Podpisy składających wyjaśnienia

1. Sitel
2. ....
3. ....
4. ....

Podpisy kontrolujących

1. [Signature]
2. Momus
3. Lopaciński

Podpisy uczestniczących w kontroli

1. ....
2. ....