

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Złotowie dn. w. ew. 284/13

przez:

1. Mateusz Szweda – Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie
2. Aleksandra Marmur – eksperta nadzoru budowlanego
3. Alina Łopacińska - inspektor

przy udziale:

- 1.....
- 2.....

w dniu..... 07.10.2023..... w sprawie..... WO.10.392.2023

W toku kontroli wyjaśnień udzielili:

- 1..... Jakub Szteka
- 2.....
- 3.....
- 4.....

W wyniku kontroli ustalono co następuje:

..... Kontrolując obkwalifikacji kontroli budowy inwestycji obejmującej
..... przebudowę betoniska dla smigawca w rejonie ul. Sępielowej
..... na dn. w. 284/13 położonej w Złotowie przy ul. Sępielowej
..... Zakres pozwolenia na budowę dotyczy przebudowy w
..... zakresie którego ~~nie~~ wchodzi wykonanie nowych
..... elementów płyt betoniska oraz zrealizacja FATO
..... z kostki brukowej bezfazowej. W dniu kontroli
..... przedstawiono projekt techniczny sporządzony przez
..... Pana Łukasza Szlepera (upr. kand. bud. 68/DOŚ/07)
..... w którym wskazano na rys. A-02 prefabrykaty
..... płyt betoniska, który wskazuje minimalną głębokość
..... posadziwiści na piasek o średni zagęszczeniu do 15 > 0,88.

W dniu kontroli stwierdzono, iż nozobremno ^{stare} piny, ledariska
wraz z dezardem. Prace zgodnie z uasem da dniemika
budowy 11263/2023
wykonano d 17.10.2023r. do 18.10.2023r. Kierownik
robot bud jest Pan Jacek Stelak. Inwestor
na podstawie art. 41 Praw budowlane zawiadamit PINB o
zawieszeniu terminie rozprawia robot budowlany z
dnia 16.10.2023r. z terminem rozprawia 17.10.2023r.
Teren budowy zostal wyznaczony oraz zostala umieszczone
tablice budowlane. Sporządzono dot. fotograficzny.

2

W wyniku kontroli wydano/ nie wydano zalecenia:

2

Niniejszy protokół sporządzono w 1 egz. i po odczytaniu podpisano.

Podpisy składających wyjaśnienia

1. Stelak
- 2.
- 3.
- 4.

Podpisy kontrolujących

1. [Signature]
2. [Signature]
3. [Signature]

Podpisy uczestniczących w kontroli

- 1.
- 2.