



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Złotowie

ul. Domańskiego 48a, 77-400 Złotów

Znak sprawy: PR.52800.2.2026.2

Złotów, 24.02.2026 rok

Szpital Powiatowy
im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie

W PŁY N Ę Ł O

dnia: 24. 02. 2026

Nr: 622 Podpis: [signature]

Egz. nr 1

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.2025 r. poz.1312 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu: 24.02.2026 rok przez:

1) st. kpt. mgr inż. Krzysztof Krawczyk – Naczelnik Wydziału ds. operacyjnych i kontrolno-rozpoznawczych, legitymacja służbowa nr 9645696

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego się upoważnieniem numer PR.52800.2.2026.1 z dnia 10.02.2026 rok, wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**Budynek oddziału psychiatrycznego
ul. Szpitalna 28, 77 -400 Złotów**

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów	Pani Aneta Kaufka - Dyrektor

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Pan [redacted] - Inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej	Pan Marcin Druszcz – Zastępca Dyrektora

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

1) kontrola podstawowa w związku planem rocznym

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

1) Budynek oddziału psychiatrycznego

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Właściciel budynku (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)	Użytkownik budynku (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)
Starostwo Powiatowe Al. Piasta 25, 77-400 Złotów	Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokółowskiego w Złotowie ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów
Zarządca budynku Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokółowskiego w Złotowie ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów	Faktycznie władający budynkiem Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokółowskiego w Złotowie ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów
☐ nie dotyczy – użytkownik jest właścicielem budynku ☐ kontrolowany oświadczył, że nie ma zawartej umowy ☐ nie przedstawiono umowy podczas kontroli	☐ umowa jest zawarta i określa w/w zakres ☒ umowa nie określa w/w zakresu ☒ inna umowa (najmu, dzierżawy, trwałego zarządu)
Udostępniono uchwałę nr 58/303/2025 z dnia 17.03.2025 rok w sprawie powołania dyrektora Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokółowskiego w Złotowie.	

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Budynek wolnostojący zlokalizowany jest na terenie Szpitala Powiatowego posiadający dwie kondygnacje nadziemną i jedną podziemną. Budynek wykonany w technologii murowej tradycyjnej, fundamenty żelbetowe, ściany z cegły pełnej palonej i wapienno-piaskowej, stropy z płyt żelbetowych kanałowych, dach z płyt korytkowych pokryty papą na lepiku.

W części przyziemia znajduje się oddział rehabilitacji, na parterze i piętrze zlokalizowany jest oddział psychiatryczny. W trakcie kontroli część budynku oddziału Zakładu Opiekuńczo Leczniczego objęta remontem – nie prowadzono czynności kontrolnych.

Obiekt wyposażony w instalację: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną, CO, telefoniczną, dźwig osobowo-towarowy.

Rok budowy budynku 1985 r.

Powierzchnia użytkowa: 4052,45 m², powierzchnia zabudowy: 1685 m², kubatura: 14290 m³

3. Organizacja ochrony ppoż.

- Zabezpieczenie przeciwpożarowe
 - Podręczny sprzęt gaśniczy
 - w budynku zlokalizowane są gaśnice, ostatni przegląd maj 2025 r. wykonany przez firmę [REDAKTOWANO]
 - Instalacja hydrantowa
 - w budynku znajdują się hydranty wewnętrzne DN 52 z węzłem płaskoskładanym ostatni przegląd maj 2025 r. wykonany przez firmę [REDAKTOWANO]
 - Zabezpieczenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru - 5 hydrantów naziemnych i sieci wodociągowej miejskiej znajdujące się na terenie szpitala - udostępniono przegląd pięciu hydrantów zewnętrznych z 25.05.2025 r. firma [REDAKTOWANO]
- Warunki ewakuacyjne
 - Budynek wyposażony w poziome i pionowe drogi ewakuacyjne, zakończone wyjściami ewakuacyjnymi, klatki schodowe nie zostały wydzielone pożarowo, nie są wyposażone w system oddymiania, i nie są zamykane drzwiami dymoszczelnymi;
 - Oznaczono drogi i wyjścia ewakuacyjne,
 - Wyznaczone drzwi ewakuacyjne otwarte w dniu kontroli.
- Dojazd pożarowy - do obiektu dojazd drogą pożarową na terenie szpitala – wjazd od strony ulicy Szpitalnej.
- Wywieszono w obiektach instrukcje postępowania w przypadku powstania pożaru z wykazem telefonów alarmowych.
- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – udostępniono do wglądu opracowaną w 2008 roku przez absolwenta SGSP instrukcję, data zapoznania użytkowników 22.03.2022 rok, data ostatniej aktualizacji 29.01.2026 r., miejsce przechowywania portiernia – bez uwag,
- Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi: udostępniono zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy opracowane przez [REDAKTOWANO] z 17.09.2024 rok.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie:
- brak danych

5. Wypożażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe i ich sprawność oraz funkcjonowanie

- 1) Hydranty wewnętrzne DN52 – udostępnił protokół z 25.05.2025 rok opracowany przez [REDAKTOWANO] protokół nie zawiera uwag
- 2) Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – udostępnił protokół z przeglądu instalacji z 30.01.2026 r. opracowany przez [REDAKTOWANO] – nie przeprowadzono próby działania instalacji
- 3) Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego - udostępnił protokół z przeglądu instalacji z 30.01.2026 r. opracowany przez [REDAKTOWANO] – nie przeprowadzono próby działania instalacji – protokół nie zawiera uwag
- 4) Półstałe urządzenie gaśnicze – zainstalowane w pomieszczeniu kotłowni w części magazynu oleju.

6. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

W budynku zlokalizowane są gaśnice 12 szt. GP 4X i 9 szt. GP 6X ABC. ostatni przegląd 22.05.2025 r. wykonany przez firmę [REDAKTOWANO]

7. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie występują

8. Wypożażenie budynku w instalacje użytkowe

Elektryczna, kominowa, wentylacyjna.

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

- 1) Przeglądy instalacji elektrycznych, odgromowych:
 - udostępnił do wglądu protokół z przeglądu instalacji elektrycznej nr PPO-0006-2023 z 03.08.2023 rok. opracowany przez [REDAKTOWANO]
 - Udostępnił do wglądu protokół z przeglądu instalacji odgromowej nr PPO-15-2023 z 19.08.2023 r. opracowany przez [REDAKTOWANO] – bez uwag
- 2) kominowe, spalinowe, wentylacyjne
 - udostępnił do wglądu protokół z przeglądu instalacji kominowej/wentylacyjnej z 25.03.2025 r. opracowany przez mistrza kominarskiego [REDAKTOWANO]

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.	Klatka schodowa jest niezabudowana	☐ usunięto w trakcie kontroli
2.	Nie zapewniono zamknięcia klatki schodowej drzwiami dymoszczelnymi	☐ usunięto w trakcie kontroli
3.	Nie zapewniono wyposażenia klatki schodowej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu	☐ usunięto w trakcie kontroli
4.	Nie zapewniono wyposażenia budynku instalację hydrantów wewnętrznych DN 25 z wężem półsztywnym	☐ usunięto w trakcie kontroli
5.	Stwierdzono zastawianie kwiatami drogi ewakuacyjnej prowadzącej na zewnątrz budynku z pomieszczeń rehabilitacji	☒ usunięto w trakcie kontroli

Na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. Dz.U. 2025 poz. 734 ze zm.) pouczone kontrolowanego o konieczności przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej na podstawie, których kontrolowany podlega karze aresztu, grzywny lub nagany.

Dalsze czynności administracyjne niezwłocznie podejmie Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie.

Inne ustalenia: Brak

10. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Brak


Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.


Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Technicznych
Szpitala Powiatowego
im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie
dr n. społ. Marcin Druszczyk

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)


INSPEKTOR
Ochrony p.o.

NACZELNIK WYDZIAŁU
ds. operacyjnych
i kontrolno-rozpoznawczych
st. kpt. mgr inż. Krzysztof Krawczyk

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)